

UNTERHALT DER TRUNZ WATER SYSTEMS

TWB 002/TWU 005

Wöchentlich (Betreiber)

- Druck überprüfen
 - max. Druck GE Membrane 3.5 bar
- Vorfilter überprüfen
 - manuelle Rückspülung in Betrieb setzen
 - von Hand reinigen, falls sich der Druck nach der automatischen Rückspülung nicht reduziert
- System auf Druckabfall überprüfen
- Ansaugpumpe reinigen (aussern)
- das filtrierte Wasser auf Geruch prüfen

3 – Monatlich (Servicetechniker)

- wöchentliche Überprüfung wie oben beschrieben
- Vorfilter und konischer Filter der GE Membrane reinigen
- Aktivkohlefilter auswechseln
- automatische Rückspülung der GE Membrane überprüfen
 - manuelle Rückspülung in Betrieb setzen
 - eventuell Spülung mit Bleichmittel
- Druckschalter überprüfen
- Durchflussmenge überprüfen
- Druck Expansionsgefäss in der GE Membrane überprüfen
- Druck Expansionsgefäss Vorfilter überprüfen
- Wasser nach Bakterien, Viren, etc. untersuchen (Wasseranalyse)

Jährlich

- GE Membrane mit „Integrity Test“ überprüfen

Jährliche Unterhaltskosten

- | | |
|--|----------------|
| - ca. 4 Aktivkohlefilter | CHF 45.00/Stk. |
| - Filtereinsatz Vorfilter ersetzen (25 m/100m), alle 2 Jahre | CHF 67.00/Stk. |
| - Kosten Servicetechniker | |
| - Reinigungspulver für UF-Membrane MC1 | CHF 12.50/Stk. |

TWS 200

Wöchentlich (Betreiber)

- Druck überprüfen
 - max. Druck der GE Membrane 3.5 bar
- Vorfilter überprüfen
 - von Hand reinigen, falls sich der Druck nach der automatischen Rückspülung nicht reduziert
 - manuelle Rückspülung in Betrieb setzen
- System auf Druckabfall überprüfen
- Ansaugpumpe reinigen (aussern)
- das filtrierte Wasser auf Geruch prüfen
- Solarpanelen reinigen

3 – Monatlich (Servicetechniker)

- wöchentliche Überprüfung wie oben beschrieben
- Vorfilter und konischer Filter der GE Membrane reinigen
- Aktivkohlefilter austauschen
- automatische Rückspülung der GE Membrane überprüfen
 - manuelle Rückspülung in Betrieb setzen
 - eventuell Spülung mit Bleichemittel
- Druckschalter überprüfen
- Durchflussmenge überprüfen
- Druck Expansionsgefäss in der GE Membrane überprüfen
- Druck Expansionsgefäss Vorfilter überprüfen
- Wasser nach Bakterien, Viren, etc. untersuchen (Wasseranalyse)
- Solaranlage überprüfen
 - Batterien überprüfen

Jährlich

- GE Membrane mit „Integrity Test“ überprüfen

Jährliche Unterhaltskosten

- | | |
|--|----------------|
| - ca. 4 Aktivkohlefilter | CHF 45.00/Stk. |
| - Filtereinsatz Vorfilter ersetzen (25 m/100m), alle 2 Jahre | CHF 67.00/Stk. |
| - Kosten Servicetechniker | |
| - Reinigungspulver für UF-Membrane MC1 | CHF 12.50/Stk. |

TSB 002 / TBB 200

Wöchentlich (Betreiber)

- Druck Umkehrosmose (RO-System) überprüfen
 - Überprüfung 5 Mikronfilter (Differenz Druckschalter)
 - manuelle Rückspülung RO System
- Vorfilter überprüfen
 - von Hand reinigen, falls sich der Druck nach der automatischen Rückspülung nicht reduziert
 - manuelle Rückspülung in Betrieb setzen
- System auf Druckabfall überprüfen
- Ansaugpumpe reinigen (aussern)
- das filtrierte Wasser auf Geruch prüfen

3 – Monatlich (Servicetechniker)

- wöchentliche Überprüfung wie oben beschrieben
- Aktivkohlefilter auswechseln
- 5 Mikronfilter auswechseln
- Umkehrosmose (RO System) überprüfen
 - manuelle Rückspülung in Betrieb setzen
 - Ölstand Hochdruckpumpe überprüfen
- Druckschalter überprüfen
- Durchflussmenge überprüfen
- Druck Expansionsgefäss Vorfilter überprüfen
- Wasser nach Bakterien, Viren, etc. untersuchen (Wasseranalyse)

Jährlich

- Membrane RO-System überprüfen

Jährliche Unterhaltskosten

- | | |
|--|----------------|
| - ca. 4 Aktivkohlefilter | CHF 45.00/Stk. |
| - Filtereinsatz Vorfilter ersetzen (25 m/100m), alle 2 Jahre | CHF 67.00/Stk. |
| - Ersatz 5 Mikron Filter, ca. 4 x / jährlich | CHF 49.00/Stk. |
| - Kosten Servicetechniker | |
| - Reinigungspulver für RO-Membrane SC1, SC2, SC3 | CHF 19.50/Stk. |

TSS 200 / TBS 200

Wöchentlich (Betreiber)

- Druck Umkehrosmose (RO-System) überprüfen
 - Überprüfung 5 Mikronfilter (Differenz Druckschalter)
 - manuelle Rückspülung RO System
- Vorfilter überprüfen
 - von Hand reinigen, falls sich der Druck nach der automatischen Rückspülung nicht reduziert
 - manuelle Rückspülung in Betrieb setzen
- System auf Druckabfall überprüfen
- Ansaugpumpe reinigen (aussern)
- das filtrierte Wasser auf Geruch prüfen
- Solarpanelen reinigen

3 – Monatlich (Servicetechniker)

- wöchentliche Überprüfung wie oben beschrieben
- Aktivkohlefilter auswechseln
- 5 Mikronfilter auswechseln
- Umkehrosmose (RO System) überprüfen
 - manuelle Rückspülung in Betrieb setzen
 - Ölstand Hochdruckpumpe überprüfen
- Druckschalter überprüfen
- Durchflussmenge überprüfen
- Druck Expansionsgefäss Vorfilter überprüfen
- Wasser nach Bakterien, Viren, etc. untersuchen (Wasseranalyse)
- Solaranlage überprüfen
 - Batterien überprüfen

Jährlich

- Membrane RO-System überprüfen

Jährliche Unterhaltskosten

- | | |
|--|----------------|
| - ca. 4 Aktivkohlefilter | CHF 45.00/Stk. |
| - Filtereinsatz Vorfilter ersetzen (25 m/100m), alle 2 Jahre | CHF 67.00/Stk. |
| - Ersatz 5 Mikron Filter, ca. 4 x / jährlich | CHF 49.00/Stk. |
| - Kosten Servicetechniker | |
| - Reinigungspulver für RO-Membrane SC1, SC2, SC3 | CHF 19.50/Stk. |

TWU 001

3 – Monatlich (Servicetechniker)

- Vorfilter überprüfen
 - von Hand reinigen, falls sich der Druck nach der automatischen Rückspülung nicht reduziert
 - manuelle Rückspülung in Betrieb setzen
- System auf Druckabfall überprüfen
- das filtrierte Wasser auf Geruch prüfen
- Vorfilter und konischer Filter der GE Membrane reinigen
- Aktivkohlefilter austauschen
- automatische Rückspülung der GE Membrane überprüfen
 - manuelle Rückspülung in Betrieb setzen
 - eventuell Spülung mit Bleichmittel
- Druckschalter überprüfen
- Durchflussmenge überprüfen
- Druck Expansionsgefäss in der GE Membrane überprüfen
- Druck Expansionsgefäss Vorfilter überprüfen
- Wasser nach Bakterien, Viren, etc. untersuchen (Wasseranalyse)

Jährlich

- GE Membrane mit „Integrity Test“ überprüfen

Jährliche Unterhaltskosten

- | | |
|--|----------------|
| - ca. 4 Aktivkohlefilter | CHF 45.00/Stk. |
| - Filtereinsatz Vorfilter ersetzen (25 m/100m), alle 2 Jahre | CHF 67.00/Stk. |
| - Kosten Servicetechniker | |
| - Reinigungspulver für UF-Membrane MC1 | CHF 12.50/Stk. |

TWU 002

Wöchentlich (Betreiber)

- Druck überprüfen
 - max. Druck der GE Membrane 3.5 bar
- Vorfilter überprüfen
 - von Hand reinigen, falls sich der Druck nach der automatischen Rückspülung nicht reduziert
 - manuelle Rückspülung in Betrieb setzen
- System auf Druckabfall überprüfen
- Ansaugpumpe reinigen (aussern)
- das filtrierte Wasser auf Geruch prüfen

3 – Monatlich (Servicetechniker)

- wöchentliche Überprüfung wie oben beschrieben
- Vorfilter und konischer Filter der GE Membrane reinigen
- Aktivkohlefilter auswechseln
- automatische Rückspülung der GE Membrane überprüfen
 - manuelle Rückspülung in Betrieb setzen
 - eventuell Spülung mit Bleichemittel
- Druckschalter überprüfen
- Durchflussmenge überprüfen
- Druck Expansionsgefäss in der GE Membrane überprüfen
- Druck Expansionsgefäss Vorfilter überprüfen
- Wasser nach Bakterien, Viren, etc. untersuchen (Wasseranalyse)
- Solaranlage überprüfen
 - Batterien überprüfen

Jährlich

- GE Membrane mit „Integrity Test“ überprüfen

Jährliche Unterhaltskosten

- | | |
|--|----------------|
| - ca. 4 Aktivkohlefilter | CHF 45.00/Stk. |
| - Filtereinsatz Vorfilter ersetzen (25 m/100m), alle 2 Jahre | CHF 67.00/Stk. |
| - Kosten Servicetechniker | |
| - Reinigungspulver für UF-Membrane MC1 | CHF 12.50/Stk. |

TWU 010

Wöchentlich (Betreiber)

- Druck Umkehrosmose (RO-System) überprüfen
 - Überprüfung 5 Mikronfilter (Differenz Druckschalter)
 - manuelle Rückspülung RO System
- Vorfilter überprüfen
 - von Hand reinigen, falls sich der Druck nach der automatischen Rückspülung nicht reduziert
 - manuelle Rückspülung in Betrieb setzen
- System auf Druckabfall überprüfen
- Ansaugpumpe reinigen (aussern)
- das filtrierte Wasser auf Geruch prüfen

3 – Monatlich (Servicetechniker)

- wöchentliche Überprüfung wie oben beschrieben
- Aktivkohlefilter auswechseln
- 5 Mikronfilter auswechseln
- Umkehrosmose (RO System) überprüfen
 - manuelle Rückspülung in Betrieb setzen
 - Ölstand Hochdruckpumpe überprüfen
- Druckschalter überprüfen
- Durchflussmenge überprüfen
- Druck Expansionsgefäss Vorfilter überprüfen
- Wasser nach Bakterien, Viren, etc. untersuchen (Wasseranalyse)

Jährlich

- Membrane RO-System überprüfen

Jährliche Unterhaltskosten

- | | |
|--|----------------|
| - ca. 4 Aktivkohlefilter | CHF 45.00/Stk. |
| - Filtereinsatz Vorfilter ersetzen (25 m/100m), alle 2 Jahre | CHF 67.00/Stk. |
| - Ersatz 5 Mikron Filter, ca. 4 x / jährlich | CHF 49.00/Stk. |
| - Kosten Servicetechniker | |
| - Reinigungspulver für RO-Membrane SC1, SC2, SC3 | CHF 19.50/Stk. |